चीनले हुम्लाको उत्तरी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण टोलीले निकालेको निष्कर्ष

जीवनबहादुर शाही
केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस

निष्कर्षहरू:

१.१२ नं सिमा स्तम्भ वरिपरि रहेको लोलुङजोङ्ग भन्ने स्थानमा चीनले निर्माण गरेका संरचनाहरू नेपाली भूमि भित्र रहेकाछ्न।

२. हिल्साको किट भन्ने स्थानमा समेत चीनले नेपाली भूभिलाइ अतिक्रमण गरेकोछ ।

३. हिल्सामा रहेको दशगजा क्षेत्र भित्र आफ्नो घेरबार गरेकोछ ।

४. ११ र १० नं सिमा स्तम्भ वरिपरि भूमि अतिक्रमण भएको छैन ।

निष्कर्षका ठोस प्रमाण तथा आधारहरू:

१.नेपाल र चिन सरकारवाट अनुमोदन भएको नक्शा

क.१२ नं पिल्लर ५०१८ मि. उचाइमाछ ।

ख.नक्शाले थप ५२३९.५ मि. उचाइको टाप क्षेत्र नेपालको भूमि देखाउदछ ।



२. चिनले बनाएको संरचना लोलुङजोङ र १२ नं पिल्लर रहेको स्थान लाप्चा भञ्ज्ञायांग



३. हिल्सा स्थित दशगजा क्षेत्रमा चिनिया तारबार

दशगजा क्षेत्रमा रहेको ९ (२) नं सिमा स्तम्भ

४. किटमा रहेका नेपाली स्तम्भहरूलाइ तारबार गरी चिनियाँ भूभागमा पारिएको ।

६ (१) नं सिमा स्तम्भ

५ (२) नं सिमा स्तम्भ

५ (१) नं सिमा स्तम्भ

५. किटमा रहेको पुरानो जंगी पिल्लरलाइ भत्काएर खोलामा बेबारिसे फालिएको ।

६.किटमा रहेको नेपाल र चीनविचको पुलवाट नेपाली भूभाग प्रयोग र नेपालीलाइ पुलमा जान बन्देज (नेपाली भूभागमा बाटो बनाएको)

७. १२ नं पिल्लरको पुर्नीनिर्माण,ओरेन्टेसन परिवर्तन,नयाँ लिपीको प्रयोग,पुरानो सँरचना भत्काइ पिल्लर वरिपरि फ्याकिएका सिमेन्ट टुक्राः

८. नेपाल भित्रका ढुंगाहरू प्रयोग गरी चीनतिरको तटबन्धन बनाएको र पानी सबै नेपाल तिर फर्काएको ।

९. नेपालीको दर्तावाल जग्गा रहेको स्थान किटमा नेपालीलाइ प्रवेश गर्न र शसस्त्र,सिमा प्रहरीलाइ स्तम्भ निरिक्षणमा गरिएको कडाइ,अवरोध ।

१०. २०५८।०५९ र २०६६ सालमा साविक जिल्ला विकास समिति हुम्लालाइ चीनका उच्च अधिकारीले गप्पुदोचाबाट सडक निर्माण गर्न दिएको अनुमती र नेपालले निर्माण गरेको झण्डै २ कि.मि. सडक ।

११. हाल चीनले नयाँ संरचना निर्माण गरेको स्थान लोलुङजुङ्ग क्षेत्र वरिपरि लिमीका स्थानीयले चरिचरनका लागि भोगचलन गरेको ऐतिहाँसिक तथ्य र निर्माण गरेका खरकहरू।

१२. लिमी भ्यालीको अधिकांश स्थान र हिल्सा बजार,नारा सम्म देखिने चाइनिज समय ।

स्थानीय जनप्रतिनिधीको आवाज:

धन्यवाद